ALSAN COATING SIL 402 FLASHING

Impermeabilização

Rev. 02 | Ref. Ago.26

ALSAN COATING SIL 402 FLASHING

Mástique de silicone monocomponente com alto teor de sólidos.

ALSAN COATING SIL 402 FLASHING é um mastique de silicone de alto teor de sólidos, monocomponente e baixo teor de VOC, usado para uso em detalhes típicos, intersecções perpendiculares, sobreposições e fixadores.

Após a cura, o ALSAN COATING SIL 402 FLASHING forma uma vedação durável e resistente às intempéries, preparando a superfície para a aplicação do ALSAN COATING SIL 402.

ALSAN COATING SIL 402 FLASHING pode ser aplicado sobre membranas impermeabilizantes existentes de TPO, PVC e EPDM, mantas e membranas asfálticas e coberturas metálicas.

VANTAGENS

- Aplicação em camada única;
- Produto versátil, ótimo para reparo e manutenção;
- Alto teor de sólidos;
- Ecologicamente correto e compatível com VOC.

PROPRIEDADES TÍPICAS

ENSAIO	RESULTADO ALSAN COATING SIL 402
Composição	Silicone
Cor	Branco
Dureza - Shore A	37
Resistência à tração - MPa	2,10
Alongamento - %	60
Secagem ao toque - horas	< 8
VOC - g/L	<50
Tempo de Cura total – dias	3

As propriedades apresentadas foram obtidas em ensaios de laboratório. Valores de ensaios de novos lotes podem apresentar pequenas variações.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

A superfície deverá ser varrida ou lavada, ficando limpa, isenta de pó, partículas soltas, óleos e graxas ou qualquer sujidade que venha impedir a adesão.
Antes de iniciar a aplicação, faça um teste de adesão em cada tipo de superfície, para garantir que uma ligação mais adequada, possa ser alcançada ou se terá a necessidade de um primer ou outra preparação de superfície específica.
Garantir que as temperaturas ambiente e do substrato sejam mantidas entre 4,0°C e 35,0ºC, para garantir uma aplicação eficaz e cura adequada.

EMBALAGEM

Balde com 7,6 litros

CONSUMO

ÁREA x CONSUMO L/m²
0,56

Consumo aproximado.

ESPESSURA

CONSUMO x ESPESSURA	
Consumo (L/m²)	Espessura (mm)
0,56	1,58

VALIDADE

18 meses

Armazenar em local coberto, seco e ventilado, nas embalagens intactas, para proteger de danos ambientais, como frio, calor ou umidade.
A faixa de temperatura de armazenamento deve ser entre 10°C e 30°C.

LIMPEZA

A limpeza de equipamentos e ferramentas poderá ser efetuada com águarraz ou DENVER SOLVENTE 300.
Após a secagem do produto remover mecanicamente.

METODOLOGIA DE APLICAÇÃO
O ALSAN COATING SIL 402 FLASHING pode ser aplicado usando um pincel de cerdas duras ou espátulas em uma única camada respeitando o consumo mínimo.
Não tente aplicar se houver umidade ou orvalho presentes na superfície ou esperados dentro de 24 horas após a aplicação.

INFORMAÇÕES PARA TRANSPORTE
As informações contidas na tabela a seguir são para fins de transporte, podendo sofrer alterações. Os dados deverão ser confirmados mediante compra.

ALSAN COATING SIL 402 FLASHING	h (cm)	d (cm)	PESO BRUTO (kg)	EMPILHAMENTO (unidades)	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	ONU
Balde 7,6 litros	23,8	24,5	11,7	4	3214.10.10	N.A.*

*"Produtos não enquadrados na Resolução em vigor sobre transporte de produtos perigosos."

MANUSEIO DE SEGURANÇA (D)
- Não deve ser ingerido nem deve entrar em contato com a pele ou os olhos. Não reutilizar as embalagens;
- Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito;
- Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância por pelo menos 15 minutos. Procurar auxílio médico imediato. Em caso de inalação acidental, remover para um local fresco e ventilado;
- Em caso de contato com a pele, remover o produto com um pano limpo embebido em óleo vegetal, lavar com água e sabão em abundância e aplicar creme hidratante;
- Em caso de derramamento, vazamento do líquido ou gases, afastar as fontes de ignição, controlar o vazamento com areia e evacuar o local;
- Em caso de incêndio utilizar pó químico extintor, espuma resistente ao álcool, dióxido de carbono ou. Não utilizar jato de água;
- Recomenda-se observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados, como luvas e óculos de segurança;
- Não coma, beba ou fume durante o manuseio desse produto.

FRASES DE SEGURANÇA
P280: Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial.
P273: Evite a liberação para o meio ambiente.
P264: Lave cuidadosamente após o manuseio.
P261: Evite inalar poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.
P272: A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.
P201: Obtenha instruções específica antes da utilização.
P202: Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.
P271: Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

Para mais informações sobre o manuseio e a segurança do produto, consulte a Ficha com Dados de Segurança (FDS) disponível no site www.soprema.com.br.

OBSERVAÇÕES
O ALSAN COATING SIL 402 FLASHING é um produto de cura por umidade. Uma vez que os recipientes são abertos e expostos ao ar, uma película se formará no material, que deve ser removida antes do uso. Armazene o recipiente na posição vertical para evitar danos.

DESEMPENHO SOPREMA
Garantimos a qualidade dos nossos produtos contra defeitos de fabricação, porém não assumimos a responsabilidade pelo desempenho da obra, uma vez que não temos controle direto sobre as condições de aplicação. Eventuais ressarcimentos estarão limitados ao valor do produto.

Informamos que a empresa pode promover alterações nos produtos sempre que necessário, sem prévio aviso.

Os produtos devem ser aplicados por profissionais habilitados e em conformidade com as instruções constantes nos manuais de aplicação disponibilizados pela empresa.

Os nomes dos produtos são marcas registradas da empresa.

*A **Soprema** fabrica uma linha completa de produtos químicos para a construção. Para informações, treinamentos, literatura ou suporte técnico, entre em contato.*